

トイレ設備機器の交換と内装リフォームの事例です。

[Before]

20年前の便器です。



[After]

TOTO製 ピュアレスト小便器も取替え



寝室横のトイレ TOTO製 タンクレストイレ ネオレストに取替え



[Before]

とても綺麗にお住まいになっています。でも20年経つとクロスも汚れが目立ちます。



[After]

喫煙ルームです。お気に入りの写真をプリントして壁紙にすることもできます。



玄関・ホールまわりです。天井はアクセントカラーで淡いベージュ色に。







LDKも明るくなりました。

